

## Série TX HMI / PLC

### Accessoires de montage TX100 pour les appareils 4" - 7" support de montage et connecteur d'alimentation en tension TX100-MOUNT-07

Type	TX100-MOUNT-07
N° d'identification	100003186



- Accessoire de montage pour l'utilisation avec des HMI de la famille de produit TX100
- 4 brides de montage, suffisantes pour les appareils jusqu'à 7" inclus
- 1 connecteur pour l'alimentation en tension